

AQUASTAR Pumpenumbausatz (Art.-Nr.: 6810 0151)

Bei Ausfall einer Pumpe des AQUASTAR kann diese durch eine Pumpe vom Typ ATBLift2 ersetzt werden.

Der Umbausatz besteht aus

- Art.-Nr. 6810 0051 ATBLift2 mit 1,5 m Kabel
- Art.-Nr. 2000 0090 Adapterrohr AQUASTAR für ATBLift2



Für den Austausch wird die defekte Pumpe nach Entfernen der Abdeckhaube des AQUASTAR und Lösen der Verschraubung demontiert. Anschließend kann die ATBLift2 in Verbindung mit dem Adapterrohr am AQUASTAR montiert werden.

In Abhängigkeit von der AQUASTAR-Version kann es notwendig sein, einen Teil der Abdeckhaube herauszusägen. Die Funktion des AQUASTAR wird dadurch nicht beeinträchtigt.

